


«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: \_\_\_\_\_ руб.

  
/А.В. Ткаченко /  
« 19 » 05 2018 г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по объекту: «Капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 17, кв. 2»

Основание: Акт технического осмотра

№ пп	Повреждения и дефекты	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Стекла оконных проемов в трещинах. Ручки не работают.	100 м2	0.014
2.	Дверь на балкон покосилась и не открывается.	м2	1.4
3.	Потолок с подтеками и покрыт плесенью	100 м2	0.0317
4.	Стены в ванной комнате с подтеками, плитка со сколами	100 м2 поверхности облицовки	0.317
5.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0.0317
6.	Канализационная труба диаметром: 50 мм подтекает	100 м	0.048
7.	Канализационная труба диаметром: 50 мм подтекает	100 м	0.035
8.	Трубопровод водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм требует замены	100 м трубопровод а	0.02

1	3	4	5
9.	Трубопровод водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм требует замены	100 м	0.025
		трубопровод а	
10.	Смеситель: с душевой сеткой требует замены	100 шт.	0.01
11.	Полотенцесушитель требует замены	100	0.01
		приборов	
12.	Унитаз требует замены	100	0.01
		приборов	
13.	Жалюзийные решетки требуют замены	100	0.01
		жалюзийных решеток	
14.	Межкомнатные двери требуют замены	100 м2	0.016
		проемов	
15.	Окно в комнате требует замены.	100 м2	0.0195
		проемов	
16.	Подоконник требует замены	100 п. м	0.013
17.	Водоотлив требует замены	100 м	0.013
18.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.0024
19.	Потолки необходимо очистить, оштукатурить и покрасить	100 м2	0.0853
20.	Обои частично покрыты плесенью.	100 м2	0.2257
21.	Основание пола пришло в негодность. Требуется замены	100 м2	0.0853
22.	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм Требуется Замена	шт.	1
23.	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном. Требуется Замена	компл.	1

1	3	4	5
24.	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения. Требуется Замена	шт.	1
25.	Требуется замена полов на кухне	100 м2 покрытия	0.158
26.	Кабель силовой ВВГ 3х2,5-660. Требуется Замена	1000 м	0.0041
27.	Кабель силовой ВВГ 3х1,5-660 Требуется Замена	1000 м	0.0469
28.	Коробки ответвительные типа У194 М УХЛ2 Требуется Замена	10 шт.	1
29.	Выключатели требуют замены	100 шт.	0.04
30.	Розетки требуют замены	100 шт.	0.06

Составил:

*Директор*  *А.В. Зайцев*

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:



(должность, подпись, Ф.И.О)